

$$\frac{* \text{ RMS Error }}{e(t) = x'(t)} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T [e(t)]^2 dt}$$

Kombinasi B & K yang terbaik adalah yang menghilangkan RMS Error yang terkecil.