


Bab II Pemodelan SISTEM


- * Urgensi Pemodelan $\Rightarrow$ FILSAFAT ILMU
- * Pemodelan Watak Alih (Transfer Characteristics)

Juga disebut = Model statik
= Model keadaan tunak
 $t \gg 0$ (steady state)



Model Watak Alih

Contoh:



$K > 1 \rightarrow$ Penguat
 $0 < K < 1 \rightarrow$ Redaman

$K < 0$ Penguat
membalik