


Tentukan persamaan differensial yang menghubungkan isyarat masukan  $x(t)$  dan isyarat keluaran  $y(t)$ :



Dari soal di atas tentukan pula Nisbah Alih  $G(s) = Y(s)/X(s)$ :  $X(s) = \int x(t) dt$  dan  $Y(s) = \int y(t) dt$ , semua keadaan awal di-assumsi-kan nol (5 points). Jawab:

$$\Rightarrow s^2 Y(s) + Ks Y(s) + Ky(s) = X(s)$$

$$(s^2 + ks + k) Y(s) = X(s)$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{s^2 + ks + k}$$

$$\textcircled{OS}$$

\* Masih dari soal di atas, jika diketahui isyarat masukan  $x(t)$  merupakan isyarat undak satuan (unit step)  $u(t)$  dan isyarat keluaran  $y(t) = 0,25*(1 - e^{-2t} - 2te^{-2t})$  maka dengan menggunakan Tabel Laplace, tentukan  $X(s)$  dan  $Y(s)$  (5 points), kemudian tentukan pula  $G(s) = Y(s)/X(s)$  (5 points).

Jawab:

$$x(t) = u(t) \Rightarrow X(s) = \frac{1}{s}$$

$$y(t) = 0,25*(1 - e^{-2t} - 2te^{-2t})$$

$$= \frac{1}{4}(1 - e^{-2t} - 2te^{-2t})$$

$$Y(s) \rightarrow \frac{1}{4} \left( \frac{1}{s+2} - \frac{2}{s+2} + \frac{2}{s+2} \right)$$

$$\textcircled{03}$$

Dari Nisbah Alih  $G(s)$  di atas, tentukanlah frekuensi alamiah tak teredam (undamped natural frequency)  $\omega_n$  dan nisbah redaman (damping ratio)  $\xi$ -nya (5 points), kemudian tentukanlah nilai  $K$  (5 points).

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{s^2 + ks + k} = \frac{k}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$\omega_n^2 = k = D\omega_n = \sqrt{k} \text{ rad/s}$$

$$2\xi\omega_n = k \rightarrow \xi = \frac{\sqrt{k}}{\omega_n}$$

$$\textcircled{02}$$



Suatu kendalian "double integrator"  $G(s)=1/s^2$  dikendalikan dengan umpan-balik pengendali "PD",  $H(s) = 4s + 4$ , maka:

(a) Gambarkan Bagan Kotak Sistem Kendali ini! Lengkapi saja gambar di bawah! (5 points)

(b) Gambarkan pada satu bidang kompleks pole dan zero dari Nisbah Alih Daur Tertutup (CLTF)-nya (5 points)

Jawab (a):

Jawab (b):



KERJAKAN TERLEBIH DAHULU SOAL YANG MUDAH, TAPI POINT-NYA BESAR! GUNAKAN HALAMAN KOSONG DI SEBALIK JIKA PERLU!

hal 2 dari 2 hal

$$\Rightarrow CLTF C(s) = \frac{G(s) \cdot H(s)}{1 + G(s) \cdot H(s)} = \frac{4s+4}{s^2 + 4s + 4}$$

$$\frac{4s+4}{s^2}$$

$$\Rightarrow G(s) = \frac{1}{s^2} \rightarrow \text{tidak ada zero}$$